



Rake pigmendiga segu valmistamine

Siin on lühike kokkuvõte rake pigmendiga segu valmistamise ja vuukimise protseduurist:

1. Segu valmistamine:

Valage pool 25 kg Rake vuugisegust suurde anumasse. Lisage üks karbike pigmenti.

Lisage teine pool vuugisegust.

Segage vipsliga põhjalikult umbes 5 minutit, kuni segu on ühtlane.

2. Vuugisegu valmistamine:

Kaaluge 5 kg kuivsegu. Lisage ca 500 ml vett. Vuugisegu peab olema muld kuiv, ei tohi käsi määrida.

Segage vipsliga umbes 3 minutit, kuni tekib ühtlane mass.

3. Vuukimistööd:

Puhastage vuugid suruõhuga või harjaga. Kuivades ja soojades tingimustes niisutage aluspinda.

Vuugisegu ei tohi kanda märjale ega läbikülmunud pinnale.

Kandke vuugisegu vuuki vuugiraua abil, alustades horisontaalvuukidest.

Siluge vuugi pind pikisuunaliste tõmmetega.

Püstvuugid täidetakse enne horisontaalvuugi kuivamist.

Üleliigne segu eemaldatakse kuiva harjaga.

Puhastage töövahendid veega koheselt.

4. Töötingimused:

Aluspinna ja keskkonna temperatuur peab olema vähemalt +5°C.

Õhu suhteline niiskus ei tohi ületada 85% tööde ajal ja kolm päeva pärast seda.

Järgides neid samme, saate saavutada kvaliteetse vuugitud pinna.



AS Rake

Tammsaare tee 47
11316 Tallinn
Tel. + 372 6314 461
rake@rake.ee
www.raketerm.eu

Reg.nr. 10035710
KM koh.nr. EE100183380
AS SEB Pank
EE791010052030618002